

BIURO USŁUG PROJEKTOWYCH
>> MARIAN DACZYŃSKI <<
37-420 Rudnik ul. Wrzosowa nr 6

119
STANOWISKO
W INŻYNIERSTWIE

OCENA STANU TECHNICZNEGO BUDYNKU

Ilość oprac. egzemplarzy 4

Nr egzemplarza

1 2 3 4

Inwestor:	Ośrodek Kultury w Nowej Sarzynie ul. 1 Maja 1 37-310 Nowa Sarzyna
Obiekt:	Filia Ośrodka Kultury w Woli Zarczyckiej
Rodzaj opracowania:	Ocena stanu technicznego

OCENA STANU TECHNICZNEGO

Obiekt: Filia Ośrodka Kultury w Woli Zarczyckiej

Adres: Wola Zarczycka działka nr 11842



Inwestor: Ośrodek Kultury w Nowej Sarzynie .

Rodzaj opracowania: ocena stanu technicznego istniejącego budynku

OCENA ZAWIERA:

1. Stronę tytułową.
2. Opis techniczny
3. Rzut podpiwniczenia
4. Rzut parteru
5. Rzut dachu
6. Przekrój
7. Elewacje

Rudnik luty 2017 r.

Opracował: - imię i nazwisko	Zakres posiadanych uprawnień		Podpis
Inż. Marian Daczyński	38/Tbg/91	Do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej	 Marian Daczyński Inż. budowlany funkcyjny w specjalności konstrukcyjno-budowlanej Nr 38/Tbg/91 z dnia 1991 r.
Jan Hara	71/Tbg/88	Do projektowania w specjalności konstrukcyjno-architektonicznej w ograniczonym zakresie	 Jan Hara Inż. budowlany funkcyjny w specjalności konstrukcyjno-budowlanej Nr 71/Tbg/88 z dnia 1988 r.

OCENA STANU TECHNICZNEGO

STAROSTWO POWIATOWE
W LEŻAJSKUI Dane ogólne :

Budynek jednokondygnacyjny murowany wolnostojący wyposażony w cały zakres instalacji niezbędnych do funkcjonowania obiektu.

Konstrukcja budynku :

1. Fundamenty : Ławy żelbetowe z betonu żwirowego posadowione poniżej strefy przemarzania. Fundamenty nie wykazują pęknięć i rys świadczących o wadliwym ich wykonaniu.
2. Ściany zewnętrzne nośne / z okładziną/ wykonane z materiałów ceramicznych oraz bloczków betonu komórkowego , murowane na zaprawie cementowo-wapiennej marki 3 MPa z wykonanym dociepleniem budynku metodą mokrą lekką / styropian z tynkiem cienkowarstwowym.
Ścianki działowe gr 12 cm murowane z cegły ceramicznej i połówek bloczków betonu komórkowego na zaprawie cementowo-wapiennej.
Ściany nie wykazują rys ani pęknięć.
3. Stropy : Płyty żelbetowe i stropodach w dobrym stanie technicznym.
4. Podciągi: żelbetowe w dobrym stanie technicznym
Podciągi nie wykazują ugięć i są zdolne do przeniesienia występujących obciążeń .
5. Dach : konstrukcji drewnianej pokryty blachą powlekaną trapezową w dobrym stanie technicznym .
6. Elementy architektoniczne ;
 - Tynki wewnętrzne cementowo-wapienne
 - Elewacja - tynk cienkowarstwowy wraz z ociepleniem
 - Posadzki - płytki ceramiczne, deski
 - Stolarka drzwiowa zewnętrzna aluminiowa
 - Stolarka okienna PCV

Ocena stanu technicznego budynku:

Wszystkie elementy konstrukcyjne budynku nadają się do dalszego użytkowania i wykonania przebudowy w części budynku oraz rozbudowy o pomieszczenie magazynowe i zadaszenie tarasu bez stwarzania zagrożeń .

inż. Marian Daczyński
Upr. bud. do wykonywania samodzielnej
funkcji kierownika budowy i
w szczególności konstruowania
w ograniczonym zakresie
Nr 38/Tbg/91 z dnia 5 lipca 1991 r.
Opracował:

TECHNIK BUDOWLANY
Jan Kara
Upr. bud. nr 71/Tbg/88 do projektowania
i kierowania robotami budowlanymi
o specjalności konstrukcyjno-budowlanej
wydane przez: W. w. Iarnobrzegu
dn. 26.06.1988 r.